

令和8年6月19日

各町内会長様

安城市長  
(公印省略)

令和8年度町内会土木事業要望の第1回判定について(報告)

入梅の候、皆様方におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は本市の土木事業にご理解とご協力をいただきお礼申し上げます。

さて、令和8年度の町内会土木事業要望について、5月28日時点の判定状況を別紙のとおり報告いたします。

要望における判定基準は、下表のとおりです。

<第1回判定の記号と内容>

判定記号	判定詳細番号	判定内容
◎		要望の内容が完了、又は契約済、若しくは現業指示済の箇所
○		本年度発注(対応)予定箇所
△	1	予算状況により、対応予定箇所
	2	構造や施工方法等について綿密な調整が必要な箇所
	3	老朽の程度や要望の順位等から、経過観察としたい箇所
	4	関係機関と協議調整が必要な箇所
×	1	ひび割れ等もなく使用可能と判断した箇所
	2	沿線住民に工事等の同意が得られていない箇所
	3	多面的機能支払交付金を活用いただく箇所
	4	現場状況により施工できない箇所、又は施工基準に合わない箇所
	5	公共用地でない箇所、個人要望と判断される箇所
	6	上記の「×1~5」以外の理由によるもの

なお、本年10月時点で、第2回判定を報告いたします。

※道路損傷(舗装の穴ぼこ、照明灯の球切れ、防護柵の損傷等)を発見されましたら維持管理課まで連絡いただきますようお願いいたします。

問い合わせ先：安城市役所 建設部 維持管理課 地域整備係

電話：71-2274

令和8年度 町内会土木事業要望一覧表

町番	町内会名	工種 (要望の内容)	順位	要望理由	担当部署	要望結果			要望 種類	前年度 要望順 位
						完了	判定 記号	判定詳細 番号		
12	住吉	②側溝蓋(甲蓋)	1	③ 交差点の隅切りであるため	維持管理課 地域整備係	完了 (現業)	◎		新規	
12	住吉	②側溝蓋(甲蓋)	2	蓋はあるが、水が流れこまないで、一部グレーチングに替えて欲しい(3丁目7)	維持管理課 地域整備係		×	1	継続	2
12	住吉	③舗装	1	① 水たまりが多く歩きにくい ② 傷みがひどく通行に支障があるため 住吉町2丁目3-1前	維持管理課 地域整備係		△	3	新規	
12	住吉	③舗装	2	② 傷みがひどく通行に支障があるため 住吉町荒曾根157	維持管理課 地域整備係		△	3	新規	
12	住吉	③舗装	3	② 傷みがひどく通行に支障があるため 八千代病院玄関前両側歩道	維持管理課 地域整備係		△	3	継続	2
12	住吉	③舗装	4	① 水たまりが多く歩きにくい 住吉町荒曾根(永大)	維持管理課 地域整備係		◎		継続	4
12	住吉	③舗装	5	セットバック部分の市有地の舗装 長年、舗装も側溝も出来ず、雑草に苦慮しているため	維持管理課 地域整備係	完了 (現業)	◎		新規	
12	住吉	④排水路改修	1	① 水路敷地の防草対策が必要なため 荒曾根地内ZENT横からジョーシン及びユニクロ裏側の排水路が、住民では深く対応できない。	土木課 河川係		△	1	継続	その他4
12	住吉	⑤カーブミラー	1	② カーブや曲がり角で視界が悪い 住吉町荒曾根 荒曾根公園入口(南荒曾根組)	維持管理課 地域整備係	完了 (現業)	◎		新規	
12	住吉	⑤カーブミラー	2	② カーブや曲がり角で視界が悪い 荒曾根 堀口中	維持管理課 地域整備係		×	2	継続	2
12	住吉	⑤カーブミラー	3	① 建物や工作物により視界が悪い 住吉町2丁目	維持管理課 地域整備係	完了 (現業)	◎		新規	
12	住吉	⑤カーブミラー	4	① 建物や工作物により視界が悪い 住吉町2丁目 ミラー③の反対側	維持管理課 地域整備係		×	4	新規	
12	住吉	⑤カーブミラー	5	① 建物や工作物により視界が悪い ② カーブや曲がり角で視界が悪い 住吉町5丁目27地内	維持管理課 地域整備係		△	3	新規	
12	住吉	⑤カーブミラー	6	① 建物や工作物により視界が悪い ② カーブや曲がり角で視界が悪い 住吉町3丁目 あさくま裏角	維持管理課 地域整備係		△	3	新規	
12	住吉	⑤カーブミラー	7	① 建物や工作物により視界が悪い 住吉町3丁目 東栄今池線	維持管理課 地域整備係		×	4	新規	
12	住吉	⑥カラー塗装・区画線	1	④ 【カラー塗装・区画線】薄れており引き直しが必要なため 一時停止の標識が無い。 住吉町7丁目14-1(天野等様邸横)	維持管理課 地域整備係	完了 (業者)	◎		新規	
12	住吉	⑥カラー塗装・区画線	2	④ 【カラー塗装・区画線】薄れており引き直しが必要なため 住吉町7丁目13-1(メゾン飛鳥横)	維持管理課 地域整備係	完了 (業者)	◎		新規	
12	住吉	⑥カラー塗装・区画線	3	② 【カラー塗装】「止まれ」等を視覚的に強調する必要があるため ③ 【区画線】安全上必要と思われるため 住吉町7丁目	維持管理課 地域整備係	完了 (業者)	◎		新規	
12	住吉	⑥カラー塗装・区画線	4	④ 【カラー塗装・区画線】薄れており引き直しが必要なため 住吉町5丁目26	愛知県		△	1	新規	
12	住吉	⑥カラー塗装・区画線	5	③ 【区画線】安全上必要と思われるため 住吉町3丁目 ライオンズマンション前	維持管理課 地域整備係		△	3	新規	

12	住吉	⑥カラー塗装・区画線	6	②【カラー塗装】「止まれ」等を視覚的に強調する必要があるため ③【区画線】安全上必要と思われるため ④【カラー塗装・区画線】薄れており引き直しが必要のため 住吉町小根1番地	安城警察署			警察案件	新規	
12	住吉	⑧道路照明灯	1	② 横断歩道のある箇所のため 5丁目作野遊歩道	維持管理課 予防保全係		◎		継続	1
12	住吉	⑧道路照明灯	2	公園入口で暗いため 住吉町荒曾根 荒曾根公園入口(南荒曾根組)	市民安全課		△		新規	
12	住吉	⑨その他	1	【大丸山公園のフェンス・コンクリート壁の改修】 壁の前でのボール投げで後ろのフェンスも低い ため、ボールが飛び出し、近隣の住民の外壁・車などに当たり迷惑をかけています。コンクリート壁の位置の変更か撤去して欲しい。又はフェンスを高く改修して欲しいです。	公園緑地課		×	4	継続	1
12	住吉	⑨その他	2	【大丸山公園の調整池の浚渫】 大雨時に調整池がオーバーフローしそうになったので、浚渫して欲しい。水深が浅くなってヘドロからの悪臭がして周りの家から苦情があった。	土木課 河川係		△	2	継続	2
12	住吉	⑨その他	3	【封鎖された通路(用水の蓋)の清掃依頼】 住吉3丁目地内の両端がカギで封鎖されているので、清掃作業できない。	土木課 河川係		△	2	継続	3
12	住吉	⑨その他	4	【今村跨線橋下の子ども遊園整地】 子ども遊園内がデコボコで危険なので整地して欲しい。	こども課		○		継続	5